



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE
D500/24378/2014 9.7.2014

NAŠE ZNAČKA
SBS/21712/2014/OBÚ-05/510/Ing.Ny

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Ney,Ph.D./233

OSTRAVA
21.7.2014

Sdělení k dotazu "Odval Heřmanice – dotaz k činnosti v rámci ukončování provozu úložného místa těžebního odpadu".

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého k Vašemu dotazu ze dne 9.7.2014 sděluje:

Ad 1. Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZoTO“) připouští možnost změny úložného místa.

Avšak ve Vámi popisovaném stavu se nejedná o změnu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 5 nebo § 9, odst. 2 ZoTO. Z těchto důvodů není dána možnost změny úložného místa.

Ad 2. Provádět nápravná opatření formou importu sanačního materiálu na odval (úložné místo), resp. na jeho části na nichž bylo ukládání ukončeno, lze, neboť se jedná o sanační metodu k omezení šíření termických projevů v tělese odvalu. Tyto importované výplňové hmoty by měly mít certifikát výrobku vhodného pro tento způsob sanace odvalu (nehořlavost, propustnost, nasákavost, únosnost ...).

Ad 3. Meziskládka vytríděného materiálu (výrobků) lze dočasně umístit na vhodném místě odvalu (úložného místa), neboť dosud probíhají činnosti směřující k ukončení provozu úložného místa. K provozu meziskládky musí být vypracována příslušná provozní dokumentace a musí být vedena evidence množství navážených a expedovaných hmot.

Obvodní báňský úřad pro území
krajů Moravskoslezského
a Olomouckého
Veleslavínova 18
702 00 Ostrava Mor. Ostrava

Ing. Bc. Libor Hroch
předseda

Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

TELEFON
596 100 211
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021-001/0710

IČ
00025 844

FAX
596 111 805

E- mail
podatelna.ostrava@cbusbs.cz
datová schránka: da5adv2

Vypraveno dne:

- 1 -08- 2014
Ukládáno



DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

SBS/217 i 2/2014

Doporučeně

Obvodní báňský úřad pro území krajů
moravskoslezského a olomouckého
Veleslavínova 18
P.O. BOX 103
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Vaše značka/ze dne

Naše značka
D500/41.233/2014

Vyřizuje/Tel.
Jelínek /596 703 366

Ostrava
2014-07-09

**Odval Heřmanice – dotaz k činnostem v rámci ukončování provozu úložného místa
těžebního odpadu**

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA se sídlem v Ostravě-Vítkovicích provádí, ve smyslu rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. SBS/15809/2012/OBÚ-05/1/511/Ing.Ny/1, na úložném místě těžebního odpadu – odval Heřmanice činnosti směřující k ukončení provozu úložného místa.

V rámci výše uvedené činnosti byly zjištěny některé skutečnosti, jejichž řešení se, podle našeho názoru, vymyká technickým podmínkám příslušného Rozhodnutí, a tedy výklad o nich přináležejí státní báňské správě. Jedná se o:

1. Popis stavu: Ve východní části odvalu/úložného místa dojde k vymístění deponovaného materiálu/karbonské hlušiny tak, že na původním místě bude zachován pouze fundament (v mocnosti, která neumožňuje iniciaci samovzněcovacího procesu), který bude překryt inertním sanačním materiálem a následně zrekultivován. Tímto způsobem bude v této části naplněn požadavek definovaný zákonem č. 157/2009 Sb., § 10, odst.1.

Dotaz: Existuje možnost změnit/zmenšit rozlohu a tvar úložného místa?

2. Popis stavu: v rámci bezpečnostně preventivních opatření prováděných za účelem redukce migračních projevů termického procesu zamýšlí provozovatel vytvoření přechodových zón vyplněných inertním materiálem, které vyloučí kontaktní přenos termické aktivity.

Dotaz: Je možno provádět nápravná opatření formou importu sanačního materiálu na odval/úložné místo, na něž bylo ukládání ukončeno?



3. Popis stavu: Na střední části odvalu/úložného místa bude částečně prováděna činnost spočívající v dílčí úpravě těžného materiálu, který je zde deponován. Vzhledem k požadavku na maximální rychlost odtěžování může dojít k přebytku materiálu/výrobku, který aktuálně nebude možno vymístit.

Dotaz: Je možno vzniklý materiál dočasně uložit na vhodném místě odvalu/úložného místa?

S pozdravem

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA



Ing. Pavel Fasolo
náměstek pro výrobu, techniku a ekologii